



ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ


ТРИГУБ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

01033 м. Київ вул. Жилянська 30/32 оф. 54 тел. 0962007001 E-mail: rammir@bigmir.net

ІНН 2802315336 МФО 321842 Р/р 26006053137254

ЗАТВЕРДЖЕНО

Фізична особа-підприємець
посада



Тригуб О.М.
підпис, прізвище та ініціали.

22 листопада 2019 року

М. П.

ЗВІТ


про проведення технічного огляду

Об'єкт нерухомості: **Вхідна група до приміщень гуртожитку №1 РДГУ, за адресою: вул. Чорновола, 76а в м. Рівне.**

Замовник: **Рівненський державний гуманітарний університет**

Відповідальний виконавець:

Експерт з технічного обстеження будівель і споруд



Тригуб О.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

м. Київ 2019 р.

Зам. Інв. № Підпис і дата Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
						1/11/2019		1

КОПІЯ СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДАЛЬНОГО ФАХІВЦЯ.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 001591

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

Виданий про те, що Тригуб Олександр Миколайович

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат вкрито згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії

від 22.02.2013 № 23, затвердження предписано

Комісії 22.02.2013 № 23-Е)

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 22.02 за 13 року
за № 1572

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд.

Дата видачі 22.02 за 13 року

Голова Атестаційної архітектурно-будівельної комісії



[Handwritten signature]

Барцлович Д.В.



[Handwritten signature]

Зам. Інв. № Підпис і дата Інв. № оп.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
						1/11/2019			2

ЗМІСТ

п/п		Сторінка
1.	Вступ	4
2.	Підстави та обґрунтування проведення експертного дослідження	4
3.	Фотофіксація технічного стану конструкцій .	5
4.	Загальні дані	7
5.	Результати технічного обстеження	7
6.	Висновки та рекомендації	8
7.	Інформація про результати технічного обстеження.	8

Зам. Іне. №

Підпис і дата

Іне. № ор.

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

1/11/2019

1. ВСТУП

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів № 1187 від 30.12.2015 р. (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 347), ФОП Тригуб О.М., на замовлення Рівненського державного гуманітарного університету, згідно договору № 20/11/19 ТО, від 20.11.2019 р., виконав позачергове обстеження вхідної групи до приміщень гуртожитку №1 РДГУ, за адресою: вул. Чорновола, 76а в м. Рівне, на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд".

За висновком експерта встановлена технічна можливість або неможливість доступу у приміщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та надані рекомендації що до подальшого використання та експлуатації.

2. ПІДСТАВИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Звіт складений на підставі:

- листа № 20/11/19;
- договору № 20/11/19 ТО;
- представленої документації;
- технічного обстеження, проведеного експертом з технічного обстеження будівель і споруд Тригуб О.М.

Дата проведення робіт – 21- 22 листопада 2019 року.

Виконавець проводить роботи з технічного обстеження на підставі кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури, – експерта (інженера) з технічного обстеження, серія АЕ № 001591 виданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Атестаційною архітектурно-будівельною комісією, 22 лютого 2013 року.

Зам. Іне. № Підпис і дата Іне. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		
						1/11/2019	4

ФОТОГРІП У В ОЛЕКСАНДР МІКОЛАЙОВИЧІ
3. ФОТОФІКСАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОНСТРУКЦІЙ



фото 1.



фото 2.

Зам. Інв. №
Підпис і дата
Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	--------	------	--------	--------	------

1/11/2019



фото 3.



фото 4.

Зам. Інс. №

Підпис і дата

Інс. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
					1/11/2019			6

4. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Об'єкт що обстежується розташований за адресою: вул. Чорновола, 76а в м. Рівне .

Огляду підлягали : вхідна група, прилегла територія, наявність пандусу, вхідні двері, прилеглі приміщення.

5. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ.

Під час проведення технічного огляду було здійснено обстеження вхідної групи до приміщень, прилеглої території, наявних пандусів, вхідні двері, прилеглі приміщення та виконана фотофіксація. (Див. фотофіксація).

Конструкції та планування мають відповідати наступним вимогам :

- Вхідна група має відповідає вимогам : п. 5.3.1. ДБН В.2.2-40:2018 " Інклюзивність будівель і споруд", а саме: "Уклон зовнішніх пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі повинен бути не більше 8% (1:12), на коротких проміжках при перепаді висот поверхні на шляхах руху до 0,2м. і на з'їзді з тротуару на проїзну частину уклон приймається 10% (1:10). Ширина пандуса повинна бути в просвіті за однобічним рухом 1,2м, за двобічним- 1,8м. максимальна висота одного підйому пандуса не повинна перевищувати 0,8м. Після кожного підйому необхідне влаштування горизонтальних площадок глибиною не більше 1,5м. У виняткових випадках допускається передбачати гвинтові пандуси».
- Вхідна група має відповідає вимогам : п. 6.1.5. В.2.2-40:2018 " Інклюзивність будівель і споруд" а саме: «у двостулкових дверях одне робоче полотно повинно мати ширину не менше 0.9м.»
- Вхідна група має відповідає вимогам : п. 6.1.4. ДБН В.2.2-40:2018 " Інклюзивність будівель і споруд", а саме: «Вхідні двері необхідно проектувати без порогів. За необхідності влаштування порогів висота кожного елемента порога не повинна перевищувати 0, 02 м., при цьому слід виконувати скоси/пандус не більше 0,3м. в довжину і уклоном максимально 8%, усі пороги повинні бути контрастно виділені.

Зам. Інв. № Підпис і дата Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

1/11/2019

В результаті огляду 22 листопада 2019 року, визначено наявність технічної можливості влаштування пандусу (доступності) до приміщень гуртожитку №1 РДГУ, Рівненського державного гуманітарного університету, за адресою: вул. Чорновола, 76а в м. Рівне, відповідно норм та правил зазначених в ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд".

6. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Під час позачергового технічного обстеження 22 листопада 2019 року 2019 року, були оглянуті конструкції входної групи до приміщень, прилеглої території, наявних пандусів, входних дверей та зроблені висновки щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд".

В результаті обстеження, було встановлено наявність технічної можливості влаштування пандусу (доступності) до приміщень гуртожитку №1 РДГУ, Рівненського державного гуманітарного університету, за адресою: вул. Чорновола, 76а, в м. Рівне, відповідно норм та правил зазначених в ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд".

На період виконання технічних умов доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, виконано інший засіб для обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп, а саме - влаштовано кнопку виклику.

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ.

За результатами технічного обстеження входної групи та приміщень гуртожитку №1 РДГУ, Рівненського державного гуманітарного університету, за адресою: вул. Чорновола, 76а в м. Рівне, встановлено наявність технічної можливості дотримання норм ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд".

Експерт з технічного обстеження будівель та споруд



Тригуб О.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Зам. Інв. № Підпис і дата Інв. № оп.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
					1/11/2019			8